

# GAVIA šedá XL

» Outlet » Vada laku



číslo zboží

8910020

VADA LAKU - poškození pravé kliky. Viz foto.

Dostupnost na hlavním skladě:

1 ks

# GAVIA šedá XL

» Outlet » Vada laku

## Popis

Modelvel.vel. W/BS/TS/T°H/TH/T

°C/SB/BF/RF/LT/TBrakesRoad

ALS48098348074,5°11571,5°4156845370525V-brakeRoad

ALM51099451074,5°13071,5°4156845370540V-brakeRoad

ALL540100054074,5°15071,5°4156845370555V-brakeRoad

ALXL570101157074,5°17071,5°4156845370570V-brake

## Parametry zboží

Modelový rok	2022
Velikost rámu	XL
Model	GAVIA
Průměr kol "	28 "
Určení	Pánské
Model Rámu	Maxbike ROAD
Materiál rámu	Al 6061
Vidlice	Al
Řazení	Shimano Sora 2x9
Počet rychlostí	2x9
Přehazovačka	Shimano Sora RD-D3000 SS
Přesmykač	Shimano Sora FD-R3000
Kazeta	Shimano HG50 12-25z
Kliky	Shimano Sora FC-R3000 50/34z
Řetěz	KMC X9 9r
Brzdy	Shimano BR-R3000
Zapletená kola	Remerx Rapid/Shimano Sora RS300
Pláště	Continental Ultra Sport 3
Hlavové složení	NECO H148-E semi-integrated 44mm
Představec	Maxbike C302 31,8 105mm
Řídítka	Maxbike silniční 31.8mm 440mm
Sedlo	Selle Italia X1
Typ brzd	V-Brake